

# FICHA TERRITORIAL

MAPEO DE ASENTAMIENTO HUMANOS EN CONDICIONES WASH EN  
LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y LA GUAJIRA

**ASENTAMIENTO SOMOS UNIDOS, MAICAO, LA GUAJIRA**



## IDENTIFICACIÓN DEL ASENTAMIENTO

Nombre del Asentamiento: **Somos Unidos**

Municipio: **Maicao**

Departamento: **La Guajira**

Coordenadas centroide:  
72° 15' 51.571" W 11° 22' 17.929" N

Área aproximada:  
1648.86 m<sup>2</sup>

Conteo de  
viviendas: 38 casas

Población estimada:  
152 personas

Pendiente:  
7-12% moderadamente inclinado



Mapa de localización del  
asentamiento, 28/02/2022

## DINÁMICAS DE EXPANSIÓN



Imagen satelital  
3 de enero del 2016



Imagen satelital  
6 de enero del 2019



Imagen satelital  
22 de diciembre del 2022

En 2016 se observa el terreno como un lote vacío, con una edificación, hacia 2019 se aprecia un conjunto de viviendas en la parte norte del polígono, en 2022 se observa el área demarcada completamente ocupada, lo que denota que la ocupación se ha dinamizado en los últimos tres años, según la configuración más reciente detectada.



### Conformación del asentamiento



El asentamiento "Somos Unidos" inicia como una ocupación dispersa de viviendas hacia 2015. La densificación de viviendas se produce entre 2020 y 2023, al sumarse familias migrantes y retornadas de Venezuela. El asentamiento presenta un alto grado de cohesión social, respetando los liderazgos, La comunidad colabora para mantener despejados los espacios comunes, con disposición ordenada de los residuos, y cuentan con un punto de presentación de residuos a las afueras del asentamiento (atendido por la empresa de aseo). En 2020 fueron acompañados por una iniciativa de ayuda humanitaria para la construcción de unidades sanitarias secas, que hoy está en desuso.

# CARACTERIZACIÓN MEDIOS DE VIDA EN EL ASENTAMIENTO

Coordenada de visita 11.3708333; -72.2641666

Antigüedad del asentamiento



**5a8 años** (contados antes de enero de 2023)

Número aprox. de hogares **38**  
(información de líderes comunitarios)



Número aprox. de personas **190**  
(información de líderes comunitarios)



Grupos poblacionales que lo habitan  
(información de líderes comunitarios)

**95%** Población migrante indígena

**5%** Desplazados internos



Presencia de personas en condiciones de discapacidad, infantes y personas de la tercera edad



Foto 1 Entrada asentamiento Somos Unidos 17/01/2023

Actividades socioeconómicas



La mayoría de las familias se dedican al reciclaje.

No se observan tiendas para ningún tipo de suministro.

Características viviendas



**Estructuras:** Columnas y vigas de maderas, sin cemento.



**Materiales:** Lamina de zinc y plásticos



**Techos y pisos:** Láminas de zinc, bolsas plásticas y piso en tierra.



**Espacios:** Dormitorio y Cocina. Todos los espacios bajo un mismo techo.



**Unidad sanitaria:** Sin unidad sanitaria



**Zona de Lavado:** Sin zona de lavado

Vías de acceso y circulación interna



El asentamiento se encuentra al costado de una carretera sin pavimentar que comunica con los barrios aledaños. Permite el tránsito normal de vehículos.

Hacinamiento



El tamaño de las viviendas no es suficiente para albergar a los integrantes del hogar.

Transporte y movilidad



Motocarro y motocicleta



Foto 2 Vivienda hecha de materiales reciclables asentamiento Somos Unidos 17/01/2023

Servicio de internet y comunicaciones



Servicio de internet por telefonía móvil con servicio permanente. Cerca de un 10% de la población cuenta con un celular smartphone, realizan una recarga o compra prepago. (Información líder comunitario).

Servicio de energía



Conexión no autorizada en zona interconectada no regulada.

Flujo de energía inestable.

Sin soluciones alternativas.



Foto 3 Iluminación con conexiones eléctricas no autorizadas Somos Unidos 17/01/2023

# RIESGOS OBSERVADOS EN EL ASENTAMIENTO

## Uso del suelo según POT



Suelo urbano. No clasificado como suelo de protección (POT año 2000)

## Mapa de riesgos



No disponible



## Características de la ocupación del terreno

**Propiedad del predio:**  
Sin identificar  
No existe noticia sobre propietario del predio.

**Zonas adyacentes:** Barrio Monte Bello, Altos de Parrantial y asentamiento Sembrando Esperanza y Nuevo Amanecer.



## Riesgos por inundación

Riesgo bajo por inundación, sin embargo, en temporada de invierno las escorrentías atraviesan el asentamiento, acumulando las aguas en un terreno aledaño.

En invierno riesgo por aguas estancadas. (información líder comunitario)



Foto 4 Área total del asentamiento  
Somos Unidos 17/01/2023

## Riesgos por remoción en masa



No se observan riesgos de deslizamiento en la zona.



Foto 5 Área frontal del asentamiento  
Somos Unidos 17/01/2023



## Riesgos por zona insalubre

**Presencia de vectores:** Insectos por estancamiento de agua lluvias y roedores.

Exposición a excretas por las prácticas de defecación a campo abierto.

Estos aspectos generan un ambiente de riesgos para la salud de los habitantes.

## Enfermedades causadas por agua o vectores



No se han presentado enfermedades transmitidas por vectores (Información líder comunitario)



## Otros riesgos

Agua para consumo humano con riesgo de mala calidad. Las familias no cuentan con métodos de tratamiento, desinfección ni almacenamiento del agua apropiado para su consumo.

Se encuentran tanques a nivel del suelo, destapados lo que genera facilidad para el ingreso y acumulación de tierra.

**Riesgos por seguridad:** Se han presentado hurtos y atracos a la población en altas horas de la noche. (Información líder comunitario)

# ACCESO A AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ASENTAMIENTO



## Fuente abastecedora de agua

No identificada - no fuentes superficiales o subterráneas en el asentamiento

Coordenadas No aplica



## De acueducto por tubería conexión no formal

La principal fuente corresponde a una conexión informal la cual proviene de un patio donde se encuentra una válvula conectada a la red principal del acueducto, con una manguera de 1/2" pulgada y una longitud de 30 metros, el recurso es conducido desde la llave hasta un tanque plástico de 2.000 litros.



## Manejo del agua en las viviendas

Una vez llenado el tanque de 2000 Litros, cada familia realiza la recolección del agua desde el punto hasta sus hogares, la distancia recorrida oscila entre 20 y 60 metros para el autoabastecimiento, cabe aclarar que no se realiza ningún pago para la adquisición del recurso hídrico.



## Usos del agua

El agua es usada para el consumo diario general de las familias, incluyendo la ingesta.

Coordenadas 11,371478; -72,264328



Foto 7 Almacenamiento principal suministro del agua, Somos Unidos 17/01/2023



## Entrega de agua en recipientes por proveedores informales con tracción animal

Los privados e informales que distribuyen el agua, manifiestan que es proveniente del acueducto municipal. Sin embargo, la calidad de agua es regular y muy variada, la comunidad manifiesta que el agua es salobre, y muchas veces proviene de pozos perforados sin tratamiento.



## Manejo del agua en las viviendas

Los hogares cuentan con tanques o baldes para el almacenamiento de agua, al momento de realizar la compra el agua es depositada en tanques plásticos de diferentes volúmenes



## Usos del agua

El agua es usada principalmente para la limpieza e higiene de las familias, dependiendo de la calidad.




Foto 8 Tanque familiar de almacenamiento de agua Somos Unidos 17/01/2023



## Recolección de aguas lluvias desde las cubiertas

Cada casa recoge el agua de lluvia desde las cubiertas y en canecas.



## Manejo del agua en las viviendas

En temporada de lluvias se realiza recolección individual de agua desde las cubiertas de las viviendas.



## Usos del agua

Este tipo de agua es utilizada para las labores diarias del hogar y en varios casos se hierve para su posterior ingesta.



Foto 9 Pimpina para recolección de agua Somos Unidos 17/01/2023



## Otros cuerpos de agua

No existe cuerpos de aguas alrededor del asentamiento.



## Atención de necesidades de agua con apoyo de las autoridades locales

Toda el agua que llega al asentamiento es por el suministro del acueducto, no se han desarrollado entrega de agua por autoridades ni organizaciones. (Información líder comunitario)

# MANEJO DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES EN EL ASENTAMIENTO



## Puntos de vertimiento de efluentes

Varios puntos de vertimiento de aguas grises con descarga hacia el suelo.

Coordenadas 11,371345; -72,264048



Foto 10 Predio privado donde se realiza la defecación a campo abierto, Somos Unidos 17/01/2023



## Descarga de aguas no tratadas al Suelo

No existe alcantarillado o sistema alternativo de recolección de aguas residuales.

### Prácticas en la comunidad



Los habitantes actualmente realizan la práctica de defecación al campo abierto.

Los habitantes actualmente realizan la práctica de **defecación al campo abierto**. Los adultos realizan la defecación a campo abierto en un predio privado aledaño al asentamiento.

Actualmente se encuentran **4 letrinas secas clausuradas** debido a las practicas inadecuadas dentro de estas, permitiendo la salida de malos olores que se dispersan por toda el área circundante. (Información líder comunitario)

Las viviendas cuentan con **áreas improvisadas para la higiene personal** con canecas de agua, ubicadas en frente del asentamiento, las aguas resultantes son vertidas al suelo, por el tipo de terreno y las altas temperatura, estas son evaporadas e infiltradas.



Foto 11 Unidades sanitarias clausuradas Somos Unidos 17/01/2023



## Otros tipos de manejo de aguas residuales

No se observaron otros tipos

### Prácticas relacionadas

No se observaron otras practicas



## Prácticas de higiene en el hogar

Ninguna familia cuenta con lavamanos, pero si utilizan baldes con agua y jabón para el lavado de manos.

Ninguna familia cuenta con lavaplatos ni lavadero.

Las aguas resultantes son vertidas al suelo o al arroyo.



Foto 12 Área improvisada para la higiene personal Somos Unidos 17/01/2023

# MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ASENTAMIENTO



## Generación de residuos

Los residuos sólidos provienen principalmente de las viviendas.



## Manejo de residuos sólidos

El asentamiento informal Somos Unidos, por gestión de la lideresa y la ubicación estratégica al lado de una vía que comunica con barrios formalizados, tienen la oportunidad de que todos sus residuos sólidos son recogidos por el prestador de servicio de aseo.



Foto 13 Punto temporal para la recolección de residuos sólidos por el prestador - Somos Unidos 17/01/2023



## Arrojo, abandono o quema incontrolada de residuos

No hay prácticas de abandono o quema incontrolada de residuos. Los residuos son almacenados en bolsas plásticas y se presenta para la recolección del aseo.



## Sitio de presentación de residuos sólidos al prestador de servicio de aseo

Los residuos se depositan temporalmente a un costado del asentamiento donde son recogidos por el prestador de aseo del municipio.

Coordenadas **11,371518; -72,264565**  
Punto de presentación de los residuos sólidos del asentamiento.



Foto 14 Materiales reciclables para su comercialización - Somos Unidos 17/01/2023



## Limpieza de calles

El asentamiento se encuentra libre de residuos sólidos dispersos, los habitantes realizan jornadas de aseo como compromiso establecido con el dueño del predio.



## Disposición final de los residuos

Los residuos generados por los habitantes del asentamiento se disponen en el relleno sanitario regional del norte ubicado en este mismo municipio.

Coordenadas **11.3994; -72.36694**  
Relleno Sanitario



Foto 15 Recolección cartón y plásticos - Somos Unidos 17/01/2023



Lugar:

La Guajira, Maicao, asentamiento Somos Unidos



Fecha:

17/01/2023



Hora:

8:00 AM – 1:00 PM



Responsable:

Jorge Luis Meza Milian / Ingeniero WASH

Acompañantes:

Líder Comunitario: Rosa Gonzales

Entidades:

Otras Organizaciones:



Reunión de apertura diagnóstico de necesidades WASH  
Somos Unidos 17/01/2023



Alrededores del asentamiento Somos Unidos  
17/01/2023



Reunión de cierre diagnóstico de necesidades WASH  
Somos Unidos 17/01/2023



Entrada del Asentamiento Somos Unidos  
17/01/2023